


## Schemat podłączenia wiązki głównej metromierzy serii L.



\*\* szary - sygnał jazdy do tyłu

- podłącz do przewodu na którym po załączeniu biegu wstecznego pojawia się "+"
- podłącz do dowolnego przełącznika który będzie symulował załączenie biegu wstecznego

\*\* żółty - podłącz według opcji 1 lub 2

- gdy nie chcesz aby metromierz wygaszał się w ekranie startowym - podłącz żółty do zasilania [ do czerwonego ]
- gdy chcesz aby metromierz wygaszał się w ekranie startowym - podłącz żółty do włącznika zapłonu [ stacyjki ]